


3



Сверление по наплавке


- » Снижена подача

Drilling on welded seam

- » Reduce feed rate

Perçage sur un cordon de soudure

- » Réduire l'avance



Сверление пакетов


- » Требуется надежное закрепление пакетов заготовок

Stack drilling

- » Good work piece clamping required

Perçage de plaques empilées

- » Assurer un bon bridage



Рассверливание

- » Необходимо следить за отводом стружки

Boring

- » Watch out for swarf jamming

Alésage

- » Attention au bourrage des copeaux