

# Außenbearbeitung – Übersicht


## External Machining – Overview

### Наружная обработка - обзор программы

#### Kniehebelklemmung – negativ


##### Lever Lock Clamping – negative

Прижим рычагом - негативные




**PCBN  
R/L**

Seite  
Page 47  
Страница




**PCKN  
R/L**

Seite  
Page 47  
Страница




**PCLN  
R/L**

Seite  
Page 48  
Страница




**PDJN  
R/L**

Seite  
Page 49  
Страница




**PDNN  
R/L**

Seite  
Page 50  
Страница




**PRDC  
N**

Seite  
Page 51  
Страница




**PRGN  
R/L**

Seite  
Page 53  
Страница




**PSBN  
R/L**

Seite  
Page 54  
Страница




**PSDN  
N**

Seite  
Page 55  
Страница




**PSKN  
R/L**

Seite  
Page 56  
Страница




**PSSN  
R/L**

Seite  
Page 57  
Страница




**PTFN  
R/L**

Seite  
Page 58  
Страница




**PTGN  
R/L**

Seite  
Page 59  
Страница



**PTTN  
R/L**

Seite  
Page 60  
Страница




**PVLN  
R/L**

Seite  
Page 61  
Страница

#### Kniehebelklemmung – positiv

##### Lever Lock Clamping – positive

Прижим рычагом - позитивные



**PRGC  
R/L**

Seite  
Page 52  
Страница

