
для размещения заказа - info@arno-tools.ru

HVDI30 – Указания по сборке

Вариант 1: Охлаждение с ACS2


Установить заглушку с уплотнительным кольцом



Отрегулировать оптимальную высоту установки режущей кромки пластины с помощью винта

Вариант 2: Охлаждение с ACS2 и дополнительной форсункой

Установить форсунку



Отрегулировать оптимальную высоту установки режущей кромки пластины с помощью винта

info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru