




Снятие фасок центровых отверстий 45°/60°




с
подводом
СОЖ



Страница
40-43





Режущие вставки										Державки							
	d _{min}	SB ₁	SB ₂	W	AKL	R	Артикул	PG 44	F		D	d	L	L ₁	E _x	Артикул	PG 44
НОВ	1,0	4,5	4,5	45°	15	0,2	AMS-ZF45-104502-150.60R/L	●	2,0		6	12	100	17	2,35	HAMS 1206 R/L	●
НОВ			7,9	60°			AMS-ZF60-108002-150.60R/L	●						17		HAMS 1206 R/L	●
НОВ	1,0	4,5	4,5	45°	15	0,2	AMS-ZF45-104502-150.60R/L	●	2,0		6	16	120	17	2,8	HAMS 1606 R/L	●
НОВ			7,9	60°			AMS-ZF60-108002-150.60R/L	●						17		HAMS 1606 R/L	●

Запасные части

Державки	Винт	Уплотнительное кольцо
HAMS 1206 R/L	AS0043	KVR12
HAMS 1606 R/L	AS0044	KVR16

 **ARNO® SpecialDesign |**
Для Вашего индивидуального исполнения см. страницу 39