


Токарная обработка / Turning / Chariotage

SHARK-Cut®-Ø	Глубина резания / Depth of cut / Profondeur de coupe ap [mm]							
[mm]	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
	Подача / Feed rate / Avance f [mm/U]							
SC04	0,1	0,1	0,08	0,05	-	-	-	-
SC05	0,1	0,1	0,09	0,06	0,04	-	-	-
SC06	0,1	0,1	0,1	0,08	0,06	0,04	-	-
SC07	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,06	0,04	-
SC08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,08	0,06	0,04


SC... R/L....SP 2,25 x D



Токарная обработка / Turning / Chariotage


SHARK-Cut®-Ø	Глубина резания / Depth of cut / Profondeur de coupe ap [mm]					
[mm]	0,5	1	1,5	2	2,5	3
	Подача / Feed rate / Avance f [mm/U]					
SC04	0,1	0,08	0,05	-	-	-
SC05	0,1	0,09	0,06	0,04	-	-
SC06	0,1	0,09	0,06	0,04	-	-
SC07	0,1	0,1	0,08	0,06	0,04	-
SC08	0,1	0,1	0,085	0,075	0,055	0,04

SC... R/L....SP 4 x D



Торцевая обработка / Facing / Dressage de face

SHARK-Cut® -Ø	SC... R/L....SP (2,25 x D)		SC... R/L....SP-ALU (4 x D)	
[mm]	ap [mm]	f [mm/U]	ap [mm]	f [mm/U]
SC04	0,7	0,07	0,7	0,05
SC05	0,7	0,07	0,7	0,05
SC06	0,7	0,07	0,7	0,05
SC07	1,0	0,08	1,0	0,06
SC08	1,0	0,08	1,0	0,06



Сверление / Drilling / Perçage

SHARK-Cut® -Ø	SC... R/L....SP (2,25 x D)	SC... R/L....SP-ALU (4 x D)
[mm]	f [mm/U]	f [mm/U]
SC04	0,005 - 0,030	0,005 - 0,020
SC05	0,005 - 0,030	0,005 - 0,020
SC06	0,005 - 0,030	0,005 - 0,020
SC07	0,005 - 0,035	0,005 - 0,025
SC08	0,005 - 0,040	0,005 - 0,030

