

Державки для рассверливания с 2 и 3 пластинами

Tools for boring with 2 or 3 edges.


Perçage avec 2 à 3 plaquettes.




**Предварительное
отверстие
[Ø D_{1min}] обязательно!**

*Pre-hole
[Ø D_{1min}] necessary!*


**Préperçage
[Ø D_{1min}] nécessaire!**



Рассверливание под головку болта
Counter boring
Lamage



Рассверливание
Boring
Alésage



Рассверливание под головку винта
Spot Facing
Petit lamage

