

Außenbearbeitung – Übersicht

External Machining – Overview


Наружная обработка - обзор программы

1

Pratzenklemmung – negativ


Top Clamping – negative

Прижим сверху - негативные




**CKJN
R/L**

Seite
Page 36
Страница




**DCLN
R/L**

Seite
Page 40
Страница




**DDJN
R/L**

Seite
Page 41
Страница




**DSBN
R/L**

Seite
Page 42
Страница




**DSDN
N**

Seite
Page 43
Страница




**DSKN
R/L**

Seite
Page 43
Страница




**DSSN
R/L**

Seite
Page 44
Страница




**DVJN
R/L**

Seite
Page 44
Страница



**DVVN
N**

Seite
Page 45
Страница




**DWLN
R/L**

Seite
Page 45
Страница

Pratzenklemmung – positiv


Top Clamping – positive

Прижим сверху - позитивные




**CKJC
R/L**

Seite
Page 36
Страница




**CTAP
R/L**

Seite
Page 37
Страница




**CTFP
R/L**

Seite
Page 37
Страница




**CTGP
R**

Seite
Page 38
Страница




**MCLC
R/L**

Seite
Page 38
Страница



**MSSC
R/L**

Seite
Page 39
Страница



**MTJC
R/L**

Seite
Page 46
Страница