

Außenbearbeitung – Übersicht


External Machining – Overview

Наружная обработка - обзор программы

Schraubenklemmung – positiv


Screw Clamping – positive

Закрепление винтом - позитивные




**SSKC
R/L**

Seite
Page 85
Страница




**SSSC
R/L**

Seite
Page 86
Страница




**STAC
R/L**

Seite
Page 87/88
Страница




**STCC
N**

Seite
Page 89
Страница




**STFC
R/L**

Seite
Page 90
Страница




**STGC
R/L**

Seite
Page 91
Страница




**SVAC
R/L**

Seite
Page 92
Страница




**SVGC
R/L**

Seite
Page 93
Страница




**SVHC
R/L**

Seite
Page 94
Страница




**SVJC
R/L**

Seite
Page 95/96
Страница




**SVLC
R/L**

Seite
Page 97
Страница




**SVVC
N**

Seite
Page 98/99
Страница




**SVXC
R/L**

Seite
Page 100
Страница



**SVZC
R/L**

Seite
Page 101
Страница



**SWLC
R/L**

Seite
Page 102
Страница

Set Drehmoment- Schraubendreher

Torque Screwdriver Set

Наборы динамометрических
отвёрток



Seite
Page 103
Страница

1