


Стружкоотвод **Внешняя пластина**

Swarf chamber: **External insert**

Poche à copeaux pour la

plaquette extérieure



Стружкоотвод **Внутренняя пластина**

Swarf chamber: **Internal insert**

Poche à copeaux pour la

plaquette intérieure

3

„ВТОРИЧНЫЙ КАНАЛ ОТВОДА СТРУЖКИ“


Дополнительные углубления для облегчения эвакуации стружки из зоны резания в стружкоотвод.

„Secondary swarf channel“

Over laps for smooth swarf flow. Ideal swarf evacuation due to large swarf channels and optimized Overlaps from head area to flute.

„Chambre supplémentaire pour l'évacuation des copeaux“

Des goujures conçues pour évacuation optimisée des copeaux. Une évacuation idéale grâce à ces poches à copeaux plus grandes en bout d'outil.



Путем смещения оси сверла в направлении внешней пластины относительно оси обрабатываемого отверстия на величину „X“, можно получить отверстие большего диаметра **Xmax = 0,25 mm!**

By off setting the centre axis of the drills in direction of the outer insert by “X” a larger drill diameter can be achieved.

Xmax = 0,25 mm!

En décalant l'axe central du foret vers l'extérieur de «X», un diamètre plus grand peut être percé.

Xmax = 0,25 mm!