


WIPER- Геометрии / -geometry / -Géométrie

Информация / Information / Avantages

Улучшенное качество поверхности: при одинаковой подаче при использовании геометрии Wiper вы сможете получить лучшее качество по поверхности по сравнению со стандартной геометрией пластин.

Better surface -> At the same feed rate the Wiper insert achieves a much better R_a -value against a conventional insert.


Meilleur état de surface -> À avance égale, on obtient une meilleure valeur R_a avec une plaquette à géométrie WIPER en comparaison avec une plaquette standard.



Уменьшенное машинное время: При увеличении подачи в 2 раза при использовании геометрии Wiper вы сможете получить одинаковое качество поверхности, по сравнению со стандартной геометрией.

Reduced machine time -> If the required R_a -Value is achieved with a standard insert, the insert can be applied using up to twice the feed rate and thereby reducing machine time.

Gain de temps d'usinage -> L'utilisation d'une plaquette de géométrie WIPER permet de doubler le taux d'avance pour obtenir la même valeur R_a qu'avec une plaquette standard (= gain de temps de production!)



Обработка вне центра / Machining over centre / Usinage au-delà du centre

Ситуация

При нехватке величины перемещения револьверной головки - невозможно произвести обработку по схеме 2

Situation

At not adequate travel of the machine over the centre the outside diameter can not be machined with the same tool

Problème:

La machine ne permet pas de réaliser un usinage du diamètre extérieur avec un seul outil.

Решение:

Необходимо применить державку SHARK-Cut®-правостороннего исполнения

Solution:

Using a right hand SHARK-Cut tool.

Solution:

Changez le sens de rotation de l'outil SHARK-Cut® en utilisant la plaquette à droite.

