

Набор динамометрических отверток

Set Torque screwdriver

Set tournevis dynamométrique


New


Set 1

 Регулируемый в пределах от **0,6 Nm** до **1,5 Nm** / Adjustable from 0,6 Nm to 1,5 Nm / Plage de réglage de 0,6 Nm à 1,5 Nm

- 1 Динамометрическая отвертка
- 1 Набор вставок Torx T6; T7; T8; T9
- 1 Регулировочный ключ

- 1 Torque screwdriver
- 1 each bits Torx T6, Torx T7, Torx T8 and Torx T9
- 1 Adjustment key

- 1 Tournevis dynamométrique
- 1 Clé Torx T6, 1 clé Torx T7, 1 clé Torx T8 et 1 clé Torx T9
- 1 Clé de réglage

 (Код для заказа: **Набор динамометрических отверток 1**)

 (Ordering code: **Set-Torque 1**)

 (Référence commande : **Set-dynamométrique 1**)

Set 2

 Регулируемый в пределах от **1,5 Nm** до **3,0 Nm** / Adjustable from 1,5 Nm to 3,0 Nm / Plage de réglage de 1,5 Nm à 3,0 Nm

- 1 Динамометрическая отвертка
- 1 Набор вставок Torx T9; T10; T15
- 1 Регулировочный ключ

- 1 Torque screwdriver
- 1 each bits Torx T9, Torx T10 and Torx T15
- 1 Adjustment key

- 1 Tournevis dynamométrique
- 1 Clé Torx T9, 1 clé Torx T10 et 1 clé Torx T15
- 1 Clé de réglage

 (Код для заказа: **Набор динамометрических отверток 2**)

 (Ordering code: **Set-Torque 2**)

 (Référence commande: **Set-dynamométrique 2**)

Set 3

 Регулируемый в пределах от **3,0 Nm** до **5,4 Nm** / Adjustable from 3,0 Nm to 5,4 Nm / Plage de réglage de 3,0 Nm à 5,4 Nm

- 1 Динамометрическая отвертка
- 1 Набор вставок Torx T10; T15; T20
- 1 Регулировочный ключ

- 1 Torque screwdriver
- 1 each bits Torx T10, Torx T15 and Torx T20
- 1 Adjustment key

- 1 Tournevis dynamométrique
- 1 Clé Torx T10, 1 clé Torx T15 et 1 clé Torx T20
- 1 Clé de réglage

 (Код для заказа: **Набор динамометрических отверток 3**)

 (Ordering code: **Set-Torque 3**)

 (Référence commande: **Set-dynamométrique 3**)

Рекомендуемые настройки момента затяжки / Recommended torque settings for inserts /
 Couples de serrage recommandés pour vis de plaquettes

Резьба Thread Filetage	Torx - Размер Torx size Torx - Dimension	Максимальный момент затяжки max. torque Serrage max.
M1,8	T6	0,6 Nm
M2	T6	0,6 Nm
M2	T7	0,6 Nm
M2,2	T6	1,0 Nm
M2,2	T7	1,0 Nm
M2,5	T8	1,3 Nm
M3	T8	2,2 Nm
M3	T9	2,2 Nm
M3,5	T15	3,4 Nm
M4	T15	5,1 Nm
M4,5	T20	6,2 Nm
M5	T20	6,2 Nm
M6	T25	8,1 Nm