


Anwendungshinweise

Application reference

Рекомендации по применению

Drehen – Klemmsysteme / Turning – Clamping Systems / Точение - Системы крепления пластин



Pratzenkeilklemmung


Bei diesem Klemmsystem für positive Wendeschneidplatten werden diese von oben und über die Bohrung sicher gespannt. Zusätzlicher Schutz des Werkzeuges durch eine Hartmetall-Auflageplatte.

Top Clamping – positive

Clamping system for positive indexable inserts by means of a wedge (clamping through the hole and from the top). A carbide support pad gives additional protection to the toolholder.

Прижим клин - прихватом

Схема закрепления для позитивных сменных пластин с помощью клина. Твёрдосплавная опорная пластина обеспечивает дополнительную защиту державки.



Kniehebelspannung


Klemmung mittels Spannhebel für Mittelloch-Wendeschneidplatten mit negativer Grundform. Besondere Eigenschaften sind großer Spannhub und schneller Plattenwechsel. Bei gelöstem Klemmsystem gibt es keine losen Ersatzteile. Zusätzlicher Schutz des Werkzeuges durch eine Hartmetall-Auflageplatte.

Lever Lock Clamping – negative

Clamping system by means of a lever lock for negative inserts with a hole. Quick change of indexable insert and firmer clamping are the main advantages. No loose spare parts during change of insert. A carbide support pad gives additional protection to the toolholder.

Прижим рычагом за отверстие

Схема закрепления для негативных пластин с отверстием посредством рычага. Главные преимущества - быстрая замена пластины и надёжная фиксация пластины. Полностью исключается возможность потери комплектующих в процессе замены. Твёрдосплавная опорная пластина обеспечивает дополнительную защиту державки.



Schraubenklemmung

Klemmung von positiven Wendeschneidplatten mit Senkbohrung. Einfaches Klemmsystem ohne Aufbauten ermöglicht ungestörten Spanablauf und problemlosen Wechsel der Ersatzteile. Zusätzlicher Schutz des Werkzeuges durch eine Hartmetall-Auflageplatte.

Screw Clamping – positive

Clamping system for positive indexable inserts with trumpet-shaped holes. Simple clamping system, no obstructions for chip flow and simple change of spare parts. A carbide support pad gives additional protection to the toolholder.

Закрепление винтом

Схема закрепления позитивных сменных пластин, имеющих отверстие с циковкой. Простая система закрепления обеспечивает отсутствие преград на пути стружки и лёгкую замену комплектующих. Твёрдосплавная опорная пластина обеспечивает дополнительную защиту державки.